
KW= 7 MHz. Sp. 3
12,5 MHz. C 2
MW= 575 kHz. Sp. 4
1640 kHz. C 3
LW= 209 kHz. Sp. 5
350 kHz. C 4
DK 96
KW= 7 MHz. Sp. 6
MW= 575 kHz. Sp. 7
1640 kHz. C 6
LW= 209 kHz. Sp. 8
DF 96
ZF = 460 kHz.
DAF 96
DF 97
2 OC 72
1) bei 6 V Batteriespannung ohne Aussteuerung mit W 22 einstellen.
54 V
45 V
55 V
34 V
ZF1
ZF2
Sp. 1
Sp. 2
Sp. 3
Sp. 4
Sp. 5
Sp. 6
Sp. 7
Sp. 8
W1 500
W2 1k
W3 30k
W4 10k
W5 1,5 M
W6 4M
W7 3k
W8 10 k
W9 100 k
W10 2M
W11 500 k
W12/1 3 M neg. log.
W12/2 2M pos. log.
W13 10M
W14 3M
W15 1M
W16 100 k
W17 200 k
W18 100 k
W19 2M
W20 7k
W22 3k
W23 100
W24
W25 500
W26 4k
W27
W28 1/2 W 20
W29 5k
W30 500
C1 5
C2 2-20
C3 2-20
C4 2-20
C5 5
C6 2-20
C7
C8 20
C9 411
C9 348
C10 50µ 12/15 V
C11 0,1µ
C12 100
C13 3
C14 420
C15 150
C16 70
C17 500
C18 50n
C19 70
C20 70
C21 70
C22 70
C23 40n
C24 1n
C25 3n
C26 100
C27 2n
C28 1n
C29 1n
C30 60
C31 25n
C32 25n
C33 2n
C34 10n
C35 10µ 100/110 V
C36 1000µ 12/15 V
C37 0,2µ
C38 40n
C39 40n
C40 50µ 12/15 V
C41 40n
C42 1000µ 12/15 V
C43 40n
Tr.1
Tr.2
Tr.3
Tr.4
NTC
4,5 mA 1)
Dr 1
Dr 2
GL1
E 25/10
0,25 AR
7,6 V~
6 V
65 mA 2)
160 mA
220 V
150
125
110
110/220 V
H4
H2
G2
G4
A3
A4
A7
A8
B3
B4
C6
C7
C8
D3
D4
E3
E4
E6
E7
E8
F2
F3
F4
Spannungen gemessen bei 6 V Batteriespannung
Instrument 833 Ω/V 300 V Bereich
Tastatur
(DIAGRAMM)
ein
aus
lang
mittel
kurz
1/10 W
1/4 W
1/2 W
k = Kiloohm
M = Megohm
n = nF
µ = µF
Sockelanschlüsse von unten gesehen
0A 81
0C 76
2) bei 6 V Batteriespannung mit W 26 einstellen.
DAF 96
DK 96
DF 96
DF 97
BRAUN
transistor 1
Änderungen vorbehalten!
21.2.57